

## Приборы для измерения физических параметров

**Оборудование для аттестации рабочих мест** – это насущная тема для всех предприятий и организаций. В западной практике уже давно проводится аттестация рабочих мест работников и установлен строгий контроль за соблюдением всех установленных норм охраны труда, в котором заинтересованы как профсоюзы, так и руководства компаний. В нашей стране год от года наблюдается рост потребности в качественном аттестационном оборудовании, которое бы производило всестороннюю проверку рабочего помещения и его комплектующих на предмет пригодности к производственной деятельности согласно нормам и стандартам, установленным Министерством труда и социальной защиты РФ.

### Измерители освещенности (люксметры)

**Люксметр ТКА ЛЮКС** предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в лк.

**Люксметр + Яркоммер + Измеритель температуры и влажности ТКА ПКМ (модель 41)** предназначен для измерения в помещениях параметров окружающей среды:



### Приборы для измерения параметров электромагнитных полей

**Измеритель параметров электрического и магнитного полей** - современный многофункциональный прибор, который может использоваться для исследования электромагнитных полей в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц.

**Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33** обеспечивает обнаружение и контроль биологически опасных уровней плотности потока энергии электромагнитных излучений в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Измеритель ПЗ-41** разработан с целью обнаружения и контроля биологически опасных уровней электромагнитных излучений напряженности, плотности потока энергии и экспозиции.



### Измерители шума и вибрации (шумомеры, вибромеры)

**Классический шумомер анализатор** – это прибор для определения уровня шумового загрязнения. **Виброметры** – это приборы, предназначенные для контроля над уровнем вибрации.

### Измерители температуры (термометры), влажности (влажмеры)

Универсальный измеритель параметров микроклимата «**МЕТЕОСКОП-М**» для проведения комплексного экологического мониторинга среды в жилых и производственных помещениях, на открытых территориях.

Прибор контроля параметров воздушной среды **метеометр МЭС-200А**

