

Приборы для измерения физических параметров

Оборудование для аттестации рабочих мест – это насущная тема для всех предприятий и организаций. В западной практике уже давно проводится аттестация рабочих мест работников и установлен строгий контроль за соблюдением всех установленных норм охраны труда, в котором заинтересованы как профсоюзы, так и руководства компаний. В нашей стране год от года наблюдается рост потребности в качественном аттестационном оборудовании, которое бы производило всестороннюю проверку рабочего помещения и его комплектующих на предмет пригодности к производственной деятельности согласно нормам и стандартам, установленным Министерством труда и социальной защиты РФ.

Измерители освещенности (люксметры)

Люксметр ТКА ЛЮКС предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в лк.

Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности ТКА ПКМ (модель 41) предназначен для измерения в помещениях параметров окружающей среды:



Приборы для измерения параметров электромагнитных полей

Измеритель параметров электрического и магнитного полей - современный многофункциональный прибор, который может использоваться для исследования электромагнитных полей в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц.

Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33, ПЗ-50 обеспечивают обнаружение и контроль биологически опасных уровней плотности потока энергии электромагнитных излучений в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Измеритель ПЗ-41 разработан с целью обнаружения и контроля биологически опасных уровней электромагнитных излучений напряженности, плотности потока энергии и экспозиции.



Измерители шума и вибрации (шумомеры, вибромеры)

Классические шумомеры анализаторы **SVAN, ОКТАВА, Алгоритм** – это прибор для определения уровня шумового загрязнения. **Виброметры** – это приборы, предназначенные для контроля над уровнем вибрации.

Измерители температуры (термометры), влажности (влажнометры)

Универсальный измеритель параметров микроклимата «**МЕТЕОСКОП-М**» для проведения комплексного экологического мониторинга среды в жилых и производственных помещениях, на открытых территориях. Прибор контроля параметров воздушной среды **метеометр МЭС-200А**

